

DW 1560 WLAN-Karte in Big Sur nicht kompatibel?

Beitrag von „kru102“ vom 18. November 2020, 10:32

Ich kann gerade nicht die config testen.

nur zu meinem Verständnis:

Die Angabe in Opencore geben macOS vor an welchem Ort (pci14e4,43a0) es auf das WLAN zugreift.

Warum sagt mir dann MacOS und hackintool das sich das WLAN bei pci14e4,43b1 befindet?

Wo nimmt es diese Vorgaben her?

Catalina ist damit gelaufen. Warum?

ist irgendwo in der config etwas falsch? Vielleicht In ssds oder so?