

DW 1560 WLAN-Karte in Big Sur nicht kompatibel?

Beitrag von „Schrolli“ vom 19. November 2020, 00:00

Ich hatte das selbe Problem mit der DW 1560 Wlan-Karte und Big Sur.

Nur habe ich die NICHT in einem Laptop verbaut sondern in einem Rechner.

Den AirPortBrcm4360_Injector aus dem Kext `"/AirportBrcmFixup.kext/Contents/PlugIns"` zu löschen und

von der EFI einen neuen OC Clean Snapshot zu machen hat schon das Problem beseitigt.

config Speichern und neustarten

wie [gllark](#) es bereits beschrieben hat

Danke dafür !!