

mini-ITX Build auf Basis NCASE M1: i9-10900k, Radeon 5700XT

Beitrag von „frogger23“ vom 19. November 2020, 11:31

Hey Chris,

danke für die Aktualisierung bei Github. Hab sie gerade übernommen und jetzt funktionieren alle USB-Anschlüsse außer dem direkt unter dem PS2-Port.

Das ist allerdings kein Problem für mich.