

Umsetzung prüfen

Installation von macOS Big Sur auf Gigabyte Z490 Gaming X

Beitrag von „hackmac004“ vom 19. November 2020, 18:24

Erdenwind Inc. In deiner EFI ist ein custom USBport.kext drin, heisst der passt nicht zu seinem board.

Besser wäre es wenn er den löscht und XhciPortLimit auf Yes stellt.

Ich glaub aber auch nicht, dass es an den USB ports liegt.

Den Fehler habe ich so noch nie gesehen..... mhmm.

[Bankster](#) als du versucht hast Catalina zu installieren, hast du den Stick auch per terminal erstellt?