

DW 1560 WLAN-Karte in Big Sur nicht kompatibel?

Beitrag von „kru102“ vom 20. November 2020, 14:15

[anonymous_writer](#)

[Zitat von Locke](#)

Ich habe bei mir diese Datei in drivers und dann war der sound in Big Sur wieder verfügbar.

Opencore streckt dann. Weder mit oder ohne Endung (hab einfach mal .efi versucht) bootet Opencore.

edit:

Das sollte eigentlich an @ Locke gehen