

i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft

Beitrag von „Maupa“ vom 20. November 2020, 14:54

Ok ich bin jetzt auf O.C 0.6.3 hab aber noch kein Update auf Big Sur gemacht weil jetzt mein Bluetooth nicht funktioniert(Wifi funktioniert). Ich habe diese Karte **Broadcom BCM943602CS**. Ich weis aktuell nicht wie ich das damals gemacht hatte. Ich weis das es nicht funktioniert hatte und dann hat es funktioniert.

Jetzt hab ich eine andere Karte installiert die **Fenvi 919** und es geht leider trotzdem nicht.

Hab auch schon versucht es mit dem Bluetooth Explorer von Apple zu aktivieren aber das geht leider nicht.

Hab auch jetzt das uia_exclude=HS14 in Boot arg hinzugefügt aber geht auch nicht. 🌈