## i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft

## Beitrag von "Maupa" vom 20. November 2020, 14:54

Ok ich bin jetzt auf O.C 0.6.3 hab aber noch kein Update auf Big Sur gemacht weil jetzt mein Bluetooth nicht funktioniert(Wifi funktioniert). Ich habe diese Karte Broadcom BCM943602CS. Ich weis aktuell nicht wie ich das damals gemacht hatte. Ich weis das es nicht funktioniert hatte und dann hat es funktioniert.

Jetzt hab ich eine andere Karte installiert die Fenvi 919 und es geht leider trotzdem nicht.

Hab auch schon versucht es mit dem Bluetooth Explorer von Apple zu aktivieren aber das geht leider nicht.

Hab auch jetzt das uia\_exclude=HS14 in Boot arg hinzugefügt aber geht auch nicht.

