

DW 1560 WLAN-Karte in Big Sur nicht kompatibel?

Beitrag von „kru102“ vom 20. November 2020, 18:26

[anonymous_writer](#)

Ich glaub eigentlich auch, dass ich die normalerweise nicht brauche. Ich habe diese id's probiert. Ich glaube mit der falschen Schreibweise.

Ich hatte im Catalina die layout 32... wie wir die geschrieben?

z.B.: Ist das so korrekt?

12 = 0C000000

28 = 1C000000

32 = 20000000

Ich habe auch zwei AudioDevices. Das habe ich so vom Catalina übernommen.

Wenn ich eine layout-id eingeben soll, bei welcher Karte? Oder bei beiden? Warum hast Du in deiner EFI überhaupt keine layout id? Auch kein bootarg? Verdammt...

Kapiert hätte ich es im allgemeinen. Nur gibts so viele kleine Fallstricke, wo sich der Fehlerteufel verstecken kann...

