

DW 1560 WLAN-Karte in Big Sur nicht kompatibel?

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 20. November 2020, 20:49

1. Du musst daraus eine AML Datei machen. Das DSL Format ist wegen den Infos in der Datei. Man kann darin etliches Einstellen wenn man möchte.
2. In meinem BIOS kann man sich Bootmenü Einträge erstellen. Wenn das mit deinem auch geht dann den OPENCORE im BIOS löschen und neu erstellen.

[Locke](#) ,

es gab mal Probleme mit AppleALC und Kernelcache nach Update. Ein einfacher Neuaufbau des Kernelcache hatte da dann gereicht. Vielleicht liegt es daran, kann ich dir aber nicht sicher beantworten.