

Erledigt

ID Fehler

Beitrag von „grossereimer“ vom 22. November 2020, 10:14

Komme gerade nicht weiter - ich hab nach einem SSD Upgrade einen clean install von Big Sur gemacht und sobald ich mich einloggen will und ich den Bestätigungscode eingegeben hab, erscheint die Fehlermeldung „Kommunikation mit dem Server nicht möglich“. Netzwerk ist da und wenn ich ein falsches PW eingebe, merkt er das auch. Weiß hier jemand Rat?

An der EFI habe ich nichts verändert und auf der alten Platte läuft auch noch alles. Habe auch ausprobiert, eine neue Seriennummer zu generieren - gleiches Spiel.

>>> Konnte es selbst lösen 😊 : Der Ethernet Controller war nicht als intern gelistet, nach dem Hinzufügen zu den Device Properties läuft es. (<https://dortania.github.io/Ope...iservices.html#fixing-en0>)