

Big Sur black screen

Beitrag von „al6042“ vom 22. November 2020, 19:21


Hm...

ich habe aktuell keine Ahnung warum deine Kiste so zickt.

Ggf. hat das aber etwas mit den BIOS-Settings, bzw. dem BIOS-Release zu tun.

Ich arbeite mit der Version 1704...

Die Device Properties ersetzen für mich die früher genutzten, gepatchten DSDTs und der damit einhergehenden Darstellung im System-Bericht:



Zeitgleich ermöglichen mir diese DevProp-Einträge auch die Einflussnahme bei diversen Geräten, wie z.B. unserer 5700XT.

