

# Kurzanleitung: High Sierra, Mojave ,Catalina, BigSur und Ventura auf ASUS Zenbook UX330UAK

Beitrag von „pg03“ vom 22. November 2020, 21:10

UPDATE:

Ich hatte heute etwas Zeit und habe meinen Rechner auf OC (mit deinem Ordner) und Big Sur umgestellt. Im Augenblick noch parallel in einem Volumen neben Catalina.... Bisher scheint auch alles gut zu laufen.... - bis auf die Tastaturbeleuchtung 😞

Allerdings habe ich noch ein Problem mit meinem 2. Laptop: UX430UA - der hat noch die etwas ältere Wlan Karte BCM94352Z (DW1560), da habe ich versucht mit die kext einzufügen - (du brauchst die je nicht mehr)

- AirportBrcmFixup
- . BrcmBluetoothInjector
- BrcmFirmwareData
- BrcmPatchRAM3

vorgehen:

In kext Ordner gespeichert und mit OC Snapshot eingefügt. Leider habe ich immer die Fehlermeldung im Anhang beim zufügen mit Snapshot und die beim Booten bekommen. Egal welche kombi.... selbst wenn ich die kext weggelassen und deinen Original EFI Ordner genommen habe....

==> Allerdings: Mit dem Original EFI startet der Laptop auch, nur ohne WLAN aber dafür mit Tastaturbeleuchtung....

==> Mit dem gleichen Bootstick startet auch mein "normaler" UX430UQ mit WLAN aber OHNE Tastaturbeleuchtung...

ein Rätsel ....