

# Big Sur Reboot Schleife

Beitrag von „drstraleman“ vom 23. November 2020, 10:39

[Zitat von toasta](#)

Ich probier es auch mal mit einem BIOS Downgrade

Hat leider nicht geholfen die ältere BIOS Versionen zu benutzen.

Schau mal in das reddit

Dort wird für dein Board Version 3003 empfohlen.

”

Great find, thanks for your tutorial. I can confirm this works on an ASUS VII Ranger motherboard with Intel core i5-4690k.

<https://i.imgur.com/i67ojis.png>

Instead of using 3503, which is still in beta, I downloaded 3003. I also had to name the bios file M7R.CAP for my particular motherboard.“

Alles anzeigen