

DW 1560 WLAN-Karte in Big Sur nicht kompatibel?

Beitrag von „pg03“ vom 23. November 2020, 19:32

Hallo,

ich würde mich gerne auch mal einklinken...

Ich habe am WE nicht nur auf Big Sur sondern auch von Clover auf OC gewechselt.. (soviel zum Thema never change....)

Auf jeden Fall der Wechsel bei meinem UX430UA ganz gut funktioniert.... wenn da die Wlan Karte nicht streiken würde (BCM4352 - DW1560).

Ich habe den 4360 kext aus dem fix auch gelöscht allerdings bekomme ich keinen OC Snapshot hin. Ich erhalte mit ProperTree immer eine Fehlermeldung!

- Basis meiner EFI inkl. config ist die OC EFI von anonymus aus seiner "Kurzanleitung"

wenn ich die config bearbeiten möchte bekomme ich immer die Fehlermeldung mit dem Voodoo kext.

- Wenn ich die EFI aus #54 nur öffnen möchte bekomme ich die andere Fehlermeldung, diese EFI startet zwar und ich bekomme das (schönere) Menue, aber leider dauert das laden soooooo lange, dass ich nach 30 Minuten abbreche (gibt es bei OC keinen "-v" Mode zum schauen?)

- Im Hackintool wird die Karte zumindest angezeigt...

So jetzt bin ich ratlos und hoffe auf einen "einfachen" Fehler... EFI hängt an