

Catalina: kompatible 10gbit Ethernet-Karten

Beitrag von „Toskache“ vom 23. November 2020, 22:44

[homm](#) Funktioniert hier super unter Big Sur.

Es muss nur zwingend folgender Patch gemacht werden:

- com.apple.driver.AppleEthernetAquantiaAqtion
- Find: 0F84C002 0000
- Replace: 660F1F44 0000