

# Nach erfolgreicher OpenCore Installation kein Zugriff mehr aufs UEFI/BIOS

Beitrag von „Wolfe“ vom 24. November 2020, 09:35

Prüfe als erstes, ob in deinem Open Core die Funktion „bootstrap“ aktiv ist. Die muss bei z97-Chipsätzen unbedingt deaktiviert sein, da sie das Bios beschädigen kann.

Dortania: „BootProtect being left on "Bootstrap" has been known to cause Z87/Z97 motherboards to brick and can require the BIOS to be reflashed to fix“

[Sascha\\_77](#) Das könnte auch die plötzlich massenhaften Ausfälle von z97-Mainboards erklären, u.a. auch bei meinem.