

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Tonfelix“ vom 24. November 2020, 19:10

[crazycreator](#) Das kommt mir für meinen Fall nicht sehr wahrscheinlich vor, weil unter Windows der gesamte RAM ohne Ärger funktioniert, und auch unter 10.15.4 bislang funktioniert hat. Aber vielleicht muss ich es trotzdem mal Baustein für Baustein versuchen. Mal eine ganz noobige Frage: gibt es denn keine Möglichkeit, anhand des Logs der abgebrochenen Installation das Problem näher einzugrenzen? Alles was ich bislang so zu diesem Thema finde lässt mich ratlos zurück.