

HP EliteBook 840 G1 & OpenCore Catalina/Big Sur

Beitrag von „xerano“ vom 25. November 2020, 06:50

[Zitat von Zayed4502](#)

I also tried that, maybe jsut an issue with MacOS Big Sur, the functionality seems to be restored if I go back to Catalia

thats crazy our 840 G1 works nearly perfectly in Big Sur. can u post your Verbose?

[Razor12](#) wenn es eine M.2 Karte sein soll biste mit der DW1820A bzw. BCM94350ZAE ganz gut beraten denke ich.

[gingerbread](#) maybe u can try the HPFanReset.efi [HPFanReset-2013-1205.efi.zip](#)