

WLAN-Karte Broadcom20702A3 Big Sur

Beitrag von „EdD1024“ vom 25. November 2020, 17:37

Schade aber auch, meine is BCM2045A0 und tut nach dem Mod wie beschrieben (hatte auch die Delays mit XSPS) aber danach ging es ohne Weiteres.