RX 6xxx(XT) Thread, Lieferbarkeit, Kompatibilität, Leistung

Beitrag von "kaneske" vom 26. November 2020, 13:34

Ja das Spulenknistern meine ich...diesmal in Version 2.0 und sehr laut...

Wäre die Leistung und Verfügbarkeit nicht wäre das ein KO gewesen. Nervt schon arg.

Seeeehr lautes Knistern im Mitteltonbereich, ätzend...naja, mit OC wird es noch schlimmer...

...bin mal Quick and Dirty auf 1100mV, 2550MHz bei PL $+15=\sim18.000$ TimeSpy Graphics, was Stock bei 16.700 lag...geht sogar finde ich...

...was macht nochmal eine 3080???