

Thinkpad T440p Bluetooth (BCM94360NG) nicht verfügbar

Beitrag von „cobanramo“ vom 27. November 2020, 15:58

BCM94360NG müsste ohne irgendwelche Kexte Wlan & Bluetooth Funktionieren.

Name	Änderungsdatum	Größe
AlpionBromFixup.kext	Gestern, 14:02	58 KB
AppleALC.kext	Gestern, 19:06	1,6 MB
FakePCID.kext	Gestern, 19:06	53 KB
IntelMaui.kext	Gestern, 19:06	171 KB
Lilu.kext	Gestern, 19:06	153 KB
Smekel-r10x.kext	Gestern, 19:06	169 KB
SMBatteryManager.kext	Gestern, 19:06	69 KB
SMBProcessor.kext	Gestern, 19:06	43 KB
VirtualSMB.kext	Gestern, 19:06	109 KB
Voodoo2C.kext	Gestern, 19:06	380 KB
Voodoo2CELAN.kext	Gestern, 19:06	61 KB
Voodoo2CHD.kext	Gestern, 19:06	202 KB
Voodoo2CPUCodeEngine.kext	Gestern, 19:06	50 KB
VoodooPS2Controller.kext	Gestern, 19:06	295 KB
WhateverGreen.kext	Gestern, 19:06	469 KB

Wofür ist das?

Hast du auch ein I2C Bus auf diesem Gerät? Wenn ja, ist es Elan oder HID Gerät?

Wofür ist das?

Grus Coban

Edit: Deine Kexte sind uralt.

Meine Empfehlung ist ein Backup von EFI, und ohne den Clover zu aktualisieren den rest mal auf Vordermann bringen.

Wenn du schon den Clover aktualisieren willst kannst du eh grad auf OpenCore umsteigen.

[KextUpdater...](#)