

Thinkpad T440p Bluetooth (BCM94360NG) nicht verfügbar

Beitrag von „BraveSentry“ vom 27. November 2020, 19:26

Danke für die Antwort. Auf die Fragen zu den kexten muss ich leider komplett sagen "Weiß ich nicht". Ich suche mir da nach versuch-und-irrtum aus diversen Forenposts Dinge zusammen und probiere sie halt aus. Den Kext-Updater habe ich benutzt und alles soweit auf den neuesten Stand gebracht. Außerdem habe ich mal experimentell alles rausgenommen, was rausnehmbar war.

Mein Problem mit der aktuellen EFI (siehe Anhang) ist nun wieder nicht mehr der Sound, sondern Bluetooth, das wieder nicht verfügbar ist. In der Vergangenheit ist es mal gelaufen, aber nun will es nicht und ich habe keine Ahnung, warum nicht.