

macOS High Sierra USB 3 nicht funktionsfähig, Audioprobleme...

Beitrag von „lukimiou“ vom 28. November 2020, 21:07

Guten Abend, ich melde mich jetzt mal wieder bei euch mit einem neuem Problem mit meinem System, nachdem die Umstellung von Sierra auf High Sierra doch recht glimpflich verlief, erkennt mein Computer aus fast allen Anschlüssen keine **Usb 3** Festplatten mehr bis auf aus an einem Anschluss wo er dann die Festplatten erkennt aber fälschlicherweise als Integrierte anzeigt. Außerdem gibt die integrierte Soundkarte nun über Kopfhörer Buchsen immer wieder Störgeräusche (kleine **Klackser** aus) wenn ich Programme wie Safari, QuickTime Player und **Quickview** zur Videowiedergabe nutze. Seltsamerweise tritt dieses Problem nicht unter Programmen wie Firefox und Spotify auf.

Hätte jemand eine Idee was hier das Problem sein könnte? wäre sehr Dankbar! Im Anhang meine jetzige **config**