

# MSI X99 Bios Zerstört (Lötchip)

Beitrag von „Mijami“ vom 29. November 2020, 16:11

Es ist kein Dual Bios, der 2te Chip ist nicht vollwertig.

Das mit den Afude238 hab ich probiert, steht im Handbuch.

Hat aber wohl nicht geholfen, der Bildschirm bleibt schwarz und es gibt auch keine Biostöne.

Das Board war aber sonst sehr gut, nur dass blöde Downgrade hat es nicht verkraftet.

Auf Ebay kosten alle X99 Boards genauso soviel wie Aktuelle.

Auf die Schnelle finde ich aktuell in dieser Provinz niemanden, der ein System verleiht wo ich dass dann probieren könnte.

Bin derzeit ratlos?

Echt blöd dass ich kein 2t System habe

Muss darüber erstmal nachdenken.