

MSI X99 Bios Zerstört (Lötchip)

Beitrag von „SammlerG“ vom 29. November 2020, 19:15

ich kann mir immer noch nicht vorstellen das er beide BIOS zerschossen hat.

Wurde denn der DIP-Schalter mal umgeschaltet auf das andere BIOS?

Ich glaube bei MSI leuchten dann sogar die LEDs andersfarbig, ja nach BIOS 1 oder 2