

Probleme mit dem Gigabyte Z490m und BigSur

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 30. November 2020, 07:42

Wenn du die T919 hast musst das USBMapping neu erstellt werden, kannst dir eine Arbeit sparen, wenn du damit wartest bis die Karte da ist.