

# Acer V5 573G - OpenCore - Catalina 10.15.6 - Audio/HDMI/Shutdown Probleme

Beitrag von „k.kemic“ vom 30. November 2020, 16:10

Ich weiss nicht ob dieser Problem immer noch aktuell ist. Also, ich habe das gleiche Laptop

Graphic loesung:



Device Properties	Type	Value
- Add	Dictionary	2 key/value pairs
- Fullscreen(DevID=0x18, DevID)	Dictionary	2 key/value pairs
- Fullscreen(DevID=0x12, DevID)	Dictionary	2 key/value pairs
AAPL,ig-platform-id	Dictionary	8 key/value pairs
device-id	Data	<0301803A>
framebuffer-con1-enable	Data	<00000000>
framebuffer-con1-type	Data	<00000000>
framebuffer-con2-enable	Data	<00000000>
framebuffer-con2-type	Data	<00040000>
framebuffer-patch-enable	Data	<00000000>
framebuffer-cursormem	Data	<00000000>

Beim login abwarten bis zum Lock Screen (schwarzes display) dan eine Taste drucken (egal welche). Display ist lesbar. Log in. Go to Display (oder login blindly und danach auf lock screen abwartend), und dann System Preferences->Display-> set Scale (1600x900). Restart. Keep resolution auf 1600x900 und es wird prima funktionieren.

Ich habe audio nicht geloest.. Irgendjemand mit Audio (ALC-282) solution?

Bei mir funktioniert click on trackpad auch nicht. Kann irgendjemand helfe (ich benutze VoodooPS2Controller.kext)?

Wobei, audio solution ist wirklich wichtig. Ich habe alles probiert. Es geht nicht.