



# In Arbeit [OC] [Ice Lake] - Lenovo IdeaPad 5 15IIL - Bericht


Beitrag von „cobanramo“ vom 1. Dezember 2020, 01:27

Hier nochmal die sachen die mir aufgefallen sind...

1. Bei dir scheint die Lid nicht zu funktionieren.



2. USB musst du patchen und XhciPortLimit deaktivieren, sonst gibt es kein sleep.



3. Es gibt anscheinend doch unterschiede zwischen den beiden Laptop´s.

Dein TouchPad ist an I2C1.



Meins ist am I2C0



4. Dein Gpio Pin passt anscheinend nicht.



Bei mir hingegen sieht es so aus.



5. für dich ist genau das teil der Anleitung interessant...

If your hexadecimal pin number **is greater than 0x2F** then proceed to the next step.

**Step 2a:** Ensuring your device is GPIO-pinned

den bei dir ist die **gpioPin Number 0x30**

Bei mir war das nicht nötig, ich gucke morgen mal das genauer an was damit gemeint ist und wie das handhabt wird.

Gruss Coban