

Erledigt

Gigabyte Z490 Gaming X Sleep Problem

Beitrag von „WeWin“ vom 1. Dezember 2020, 12:12

Hi,

es waren viele Faktoren.

1. mein interner USB-Hub (https://www.amazon.de/gp/produ...tle_o00_s00?ie=UTF8&pvc=1)
Obwohl er richtig gemappt war.
2. Die Arbeitsspeicher Frequenz von 3200 auf 2666 MHz runter drehen. Weil Macs auch maximal 2666 haben.
3. ~~Meine beiden disable-SSDT's.~~ Ich denke aber diese kann ich auch deaktivieren. EDIT: Ja diese brauche ich nicht.

Mijami Dein boot-arg hat leider nichts gebracht. Wird darkwake= überhaupt noch in Catalina unterstützt?