

Front USB 3.0 Ports erscheinen nie in Hackintool

Beitrag von „Bob_1“ vom 1. Dezember 2020, 12:56

[Zitat von zw3ist3in](#)

es erscheinen aber einige (siehe Bilder mit roten Kreisen) einfach nicht in Hackintool

Die sind ASMedia USB und in IOReg. sind unter RP01 & RP05 zu finden.

[Zitat von zw3ist3in](#)

Meintest du jetzt, ich sollte einfach nur die sichtbaren mappen und ich bin fein raus?

Ja, wenn du das tust dann bist du durch, du brauchst kein SSDT oder DSDT zu ändern 