

Bitte um hilfe bei MacOS auf SandyBridge CPU

Beitrag von „Raptortosh“ vom 3. Dezember 2020, 07:45

[Zitat von apfel-baum](#)

hybridefi

es ist ein "hybrid-efi", habe soein bios auch in einem nicht verhackmacten pc, das editieren z.b. mit microcodeupdates ging nur via cbrom , via dem hier kann man sich das bios ein wenig angucken- aber richtig editieren geht damit auch nicht, auch nicht via ubu welches praktisch für updates wäre.

Es gäbe aber da noch eine Möglichkeit, wie ich es Win-Raid Forum gelesen habe:

Für die Rev 2.0 gibt es ein UEFI, für die 1.0 nicht. Aber man kann von der 2.0 das EFIFlash Tool nehmen, und damit das U1A UEFI (nicht das neueste U6A, das könnte man später flashen) flashen. Hat dort bei denen erfolgreich funktioniert, ABER auf EIGENE Gefahr!

Die U1A gibt´s bei Gigabyte nicht mehr, ich hätte die aber...

[Zitat von Resistance 47](#)

Aber nur auf GPT .

Ich weiß nicht, ob du mit dem Hybrid EFI GPT direkt booten kannst, mit dem UEFI müsste es funktionieren...