

Kein Boot von PCIe NVMe und mieses Audio

Beitrag von „Deejay“ vom 3. Dezember 2020, 14:39

Hallo Leute,

habe mir einen kleinen Mini PC gegönnt:

MacMini (2018) - ASUS VivoMini PN61, Intel i5-8265U,
RAM 32GB DDR 2400, PNY XLR8 3030 1TB PCIe NVMe 2280,
Crucial MX100 512GB SSD, Apple AirPort Extreme BCM43X

MacOS Catalina 10.15.7

Leider bekomme ich nach dem Einbau eines neuen M.2 PCIe Laufwerks, das System nicht mehr zum booten.

Die M.2 NVMe erscheint im BIOS, aber wird nicht angeboten als Bootlaufwerk (nur der USB Stick und die SSD mit EFI).

Kann über den USB Stick mit Clover booten, aber ohne komme ich immer nur ins BIOS. 😞

Zudem ist mein Audio richtig mies. Derbes Rauschen und eine ganz schlechte Qualität. Greife das Audio Stereo ab vom HDMI über den Monitor mit Miniklinke. 😞

Bin für jede Hilfe dankbar. Bleibt gesund!