

Big Sur und die Z97 Boards

Beitrag von „toasta“ vom 4. Dezember 2020, 10:40

Ich hatte das Problem auch, bei mir hat es geholfen das BIOS zu modden und dann neu zu flashen. Dort ist auch der Beitrag auf Reddit verlinkt in dem auf das Thema eingegangen wird.

Weiß nicht ob es das selbe Problem ist wie bei deinem Board.

Siehe hier: [Big Sur Reboot Schleife](#)