


[Anleitung] iGPU - Framebuffer patching & Blackscreen Problem beheben für Clover und OpenCore

Beitrag von „hackmac004“ vom 4. Dezember 2020, 18:57

[revunix](#) Für CL desktops hat sich diese platform id bewährt: 3E 9B 00 07

Das hinzufügen der device id ebenso.

Du kannst es mal mit diesen Einstellungen versuchen.



The image shows a screenshot of a system configuration tool, likely OpenCore Legacy Patcher, displaying device properties. The 'DeviceProperties' section is expanded, showing a hierarchy of dictionaries and data fields. The 'PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)' dictionary is selected, showing four data fields: 'AAPL,ig-platform-id' (07009B3E), 'device-id' (923E0000), 'framebuffer-patch-enable' (01000000), and 'framebuffer-unifiedmem' (00000080).

Path	Type	Value
DeviceProperties	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
Add	Dictionary	1 Schlüssel/Wert-Paare
PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)	Dictionary	4 Schlüssel/Wert-Paare
AAPL,ig-platform-id	Daten	4 Bytes: 07009B3E
device-id	Daten	4 Bytes: 923E0000
framebuffer-patch-enable	Daten	4 Bytes: 01000000
framebuffer-unifiedmem	Daten	4 Bytes: 00000080