

iGPU UHD630 - Exception nach einem Monat lauffähigem System

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 5. Dezember 2020, 00:03

[PDM](#)

Hast du schon mal mit dem SMBIOS MacBookPro16,1 Probiert ?

Es geht doch um die CPU i9-9880H

Las mal den Bereich leer oder mit # auszementieren **#PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)**

Mal kucken was da MacOS nimmt 😄