

Optiplex 3020 MFF braucht HS

Beitrag von „schabulske“ vom 6. Dezember 2020, 12:38

RTC-Blacklist bitte auf "5859" ändern (Habe ich leider noch keine richtige Erklärung für aber hat sich bei meinen Recherchen damals also so OK herausgestellt)

prev-lang:kbd ändern auf "656E2D55 533A30" (Das ist dann deutsche Sprache)



SONST WÜRD ICH ERST MAL SAGEN HABEN WIR ES GESCHAFFT!

Mal schauen ob das Ding gleich bootet

Bzw. natürlich bitte nicht vergessen noch deine SM Bios Daten alle einzufügen.

Dafür dann bitte GENSMBIOS alles für iMac 15,1 erstellen und dann dementsprechend noch eintragen