

# NVidia GPU unter HS und Clover deaktivieren funktioniert nicht

Beitrag von „Lokus“ vom 6. Dezember 2020, 12:52

Danke für deine Antwort!

Ich konnte gerade die RX560 unter MacOS zum laufen bekommen. Was ich nicht wusste, ist, dass deren PCI-Slot deaktiviert wird, wenn ich in einem M2-Steckplatz eine SSD drin habe. Ein Blick ins Handbuch des Mainboards hat mir das verraten 😊 Habe die SSD dann in den anderen Steckplatz getan und siehe da: Alles läuft 😊

Im Control-Panel des Nvidia-Webdriver wurde die GTX 1080 unter ECC nicht mehr gelistet, von daher gehe ich aus, dass die GTX evtl. korrekt deaktiviert wurde.

Nun gilt es endlich die 3080 zu installieren und das Thema OC anzupacken!

Danke noch einmal!!