

# Installtionproccess crashes after 75% | T430 | Big Sur | Open Core

**Beitrag von „5T33Z0“ vom 7. Dezember 2020, 11:25**

Ich habe einen T530 mit i7 3630QM und bei mir startet er sowohl mit MacBookPro11,2 (für Quadore CPUs), als auch mit 11,2 (für Dualcore).

SMBIOS 11,x ist allerdings eine schlechte Wahl für IvyBridge CPUs, weil sie dann mit dem X86 CPU Power Management Plugin betrieben werden statt mit dem Legacy Plugin und dann permanent höher takten, als sie müssten. Deswegen wäre meine Empfehlung einfach bei Catalina zu bleiben. Habe meins deswegen auch nicht auf Big Sur umgestellt.

Die Fehlermeldung zu fehlenden Inhalten kenne ich nicht. Würde ein komplettes macOS Image mit anYmacOS runterladen und dann einen Installationsstick erstellen und es nochmal versuchen.