

**Erledigt**

## **es werden keine Festplatten angezeigt / AHCI Auswahl nicht möglich**

**Beitrag von „Donald92“ vom 23. Mai 2013, 10:39**

im Anhang das Bild zeigt, was ich alles für die SATA einstellen kann.. da ist nichts dabei! Im Handbuch des Laptops ist aber die Möglichkeit AHCI im Bios einzustellen als optional mit angegeben... das auf der MSI-Homepage verfügbare BIOS-Update habe ich gemacht und in der Registry unter Windows habe ich auch den AHCI Wert in der einen Datei von "3" auf "0" gestellt

"Ansonsten versuche mal mit MultiBeast 3rdParty für Disc zu installieren."

--> was genau muss ich da installieren? Habe vorhin mit MultiBeast den "Lnx2Mac's Realtek..." Network-Treiber installiert und beim Neustarten hat der PC nicht mehr gebootet! Wenn ich frisch installiere, kann ich das OS X mit -v erfolgreich booten