

Kurzanleitung: High Sierra, Mojave ,Catalina, BigSur und Ventura auf ASUS Zenbook UX330UAK

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 8. Dezember 2020, 07:32

Hallo [pg03](#) ,

ich dachte der Laptop hat ein Problem in den Sleep Modus zu gehen. Oben berichtest du er macht einen Neustart nach Sleep.

Es geht ja um den UX430UQ mit der GeForce 940MX richtig? Die Ursache könnte dann die GeForce 940MX sein welche nicht wirklich komplett abgeschaltet ist. Poste doch bitte mal eine [IOREG](#) Datei von diesem Laptop.