

# Hackintosh bootet nichtmehr nach Windows Installation - OpenCore Dualboot

Beitrag von „chikko80“ vom 8. Dezember 2020, 18:06

Hey Leute,

nachdem ich heute Windows 10 auf ner externen SSD installiert habe, bootet nun mein OSX nicht mehr. Was mich natürlich extrem ankotzt, da OSX als primär System verwende.

Ich habe damals bei der OSX Installation meine [BIOS Settings](#) gemäß Dortania Guide eingestellt. Mit diesen konnte ich allerdings Windows nicht installieren (Installer hing sich auf)

Deshalb habe ich mir die Settings gespeichert, dann auf Default [BIOS Settings](#) gestellt, und Windows installiert. Ich habe die OSX SSD während der Installation komplett entfernt gehabt.

Nach der Windows installation habe ich meine OSX [BIOS Settings](#) wieder restored und meine OSX Platte wieder eingebaut.

Mein OSX bootet allerdings nicht mehr und bleibt ungefähr immer an folgender Stelle stehen:



Hoffe es kann jemand weiterhelfen.

Beste Grüße

chikko08