

RadeonBoost.kext - Benchmark Scores wie am echten Mac / unter Windows

Beitrag von „Aluveitie“ vom 8. Dezember 2020, 18:52

YuriBiermanov Das sind die letzten beiden Kernel Patches.

Die SSDT-TB3 für TB3 Hotplug scheint Probleme beim Shutdown zu verursachen, deaktivier die mal.