

Asus H370, i9900k Kann nicht booten

Beitrag von „Safyr“ vom 8. Dezember 2020, 20:04

Hallo Dr.Moll

Ich habe OC 0.6.4 Benutzt ich dachte mir desto neuer desto weniger Probleme werde ich haben, naja, ich werde es nochmal mit OC 0.58 probieren.

Ich wollte eigentlich 10.15.6 Catalina installieren, wollte Big Sur erstmal aus dem weg gehen weil es noch "relativ" neu ist oder macht das keinen unterschied?

Und nein das ich mein erster Hackintosh, ich habe es zuerst mit Clover versucht habe es aber nach 5 verschiedenen EFI variationen aufgegeben und wollte es dann mit OC probieren haha



Und ja ich habe gesehen das einige Leute dieses Board haben und kein Problem haben also habe ich zumindest einen fehler gemacht der eig. lösbar sein sollte aber ich bin zu neu in der Materie das ich diesen Fehler leider nicht alleine finden kann anscheinend.

Aber danke für den Hinweis 😊