

MSI X570 Unify + Ryzen 9 3900X - OpenCore

Beitrag von „xymos“ vom 9. Dezember 2020, 21:57

Servus,

ich habe das Problem, dass ich mit der Installation nicht weiter komme. OpenCore bootet, bis das Apple Logo kommt und bleibt dann stehen.

Ich selbst habe ein MSI X570 Pro und da war es total easy:

Stick erstellen, EFI tauschen, booten installieren.

Bei dem Unify ist das nicht der Fall.

Hat jemand eine Idee, was da grundsätzlich anders ist, bzw. auf was ich achten müsste?