

Erledigt

X570 Neues BIOS-> bleibt beim Apfellogo ohne Ladebalken hängen

Beitrag von „barrrrt“ vom 11. Dezember 2020, 23:06

Läuft mittlerweile perfekt. Ich Tippe drauf dass Updates geholfen haben. Hatte auch alle Settings im Bios nochmal neu gesetzt.

also wirklich aktuell 0 Probleme. Kann dir sonst nur sagen, dass du vielleicht mal deine Settings mit meinen Vergleichen kannst. Hast du auch ein Unify?