

Bluetooth Dongle wird nicht erkannt?

Beitrag von „tecasif112“ vom 12. Dezember 2020, 01:09

[Zitat von cul8ter](#)

Beim Update von Catalina auf BS hatte ich das gleiche Problem.
Das richtige mapping der USB Ports brachte Abhilfe.

Wie mache ich das bzw. kann das ändern / überprüfen?

Ich habe einen Headset Ständer mit externen USB Slots, Steckplatz für zwei weitere Geräte, die ebenfalls funktionieren, wenn ich sie anschließe. Abgesehen davon sind die alle an meinem Case dran, ich habe z.B. noch einen WiFi Stick von Asus (AC68) der tadelos funktioniert, Maus & Tastatur.

Dann sollte der Stick doch auch funktionieren, vor allem wenn der in meinem Bericht angezeigt wird wie bei dir? ?

Spoiler anzeigen