

HP EliteBook 840 G1 & OpenCore Catalina/Big Sur

Beitrag von „grandeur“ vom 12. Dezember 2020, 12:13

Hallo an Alle!

Ich brauch Hilfe beim Catalina auf G1 840. Zustand ist: alles funktioniert außer Wifi und Bluetooth. Die Wifikarte ist Intel(R) Dual Band Wireless-N 7260 (so habe ich aus Winzoz kopiert).

Bluetooth: da (neben Uhre steht Bluetooth nicht verfügbar).

Ich glaube, dass ich die richtige Kexts brauch. Kann jemand mir dabei helfen?

Vielen Dank!