

Endlose Bootschleife

Beitrag von „MacLasse“ vom 12. Dezember 2020, 20:31

Mein Problem ist folgendes, ich hab das Netzteil von meinem Mainboard rausgezogen und danach wieder reingesteckt, weil ich da meine Ram Riegel tauschen wollte. Dabei haben sich die [Bios Einstellungen](#) von meinem Mainboard resettet. Daraufhin habe ich die [Bios Settings](#) Liste durch gearbeitet:

- SATA auf AHCI einstellen
- XHCI-Hand Off : Enabled
- VT-D: Disable
- Secure Boot : Disable
- Fast Boot / Hardware Fast Boot: Disable
- CPU EIST : Disable
- Above 4G Decoding: Enabled
- CFG Lock: Disable
- VT-x: Enabled

das ist der Stand jetzt. Dann meine EFI mit der es auch davor geklappt hatte geladen. Daraufhin musste ich feststellen, dass es nicht mehr klappte. Ich hab dann meine Festplatte gelöscht und es mit gelöschten Festplatte erneut versucht. Damit kam ich in das Mac Installationsprogramm rein. Auf Big Sur installieren gedrückt und gewartet. Die Software wurde geladen, der Mac ist heruntergefahren und neugestartet. Nach dem Neustarten sollte die Installation los gehen, aber anstatt dessen bootet der Mac immer wieder im Verbose Mode neu, seltsam. Habe ich was in den [Bios Settings](#) vergessen?

Hardware:

Z170 MSI

500gb NVME 2 970 Samsung

16 GB 3200mhz

intel i5 7500