

# Anfänger sucht Hilfe bei Multiboot Win10 MacOS

Beitrag von „Raptortosh“ vom 13. Dezember 2020, 22:49

PC vom Strom nehmen, Clear CMOS Jumper auf Reset umstecken, 30s warten, wieder zurückstecken. PC sollte wieder booten 😊



Und

