

# Big Sur black screen

Beitrag von „pebbly“ vom 15. Dezember 2020, 10:33

Ich habe keine Ahnung wovon ihr Redet, der Patch ist doch seit langem nicht mehr nötig 😏😜

1. SSDT-AWAC löst das Problem

2. DisableRtcChecksum = 1 und die POST Meldung kommt nicht mehr

(Könnte noch ein zwei weitere Quirks sein, aber die weiß ich nicht mehr genau)

Oh wait! Ich hatte das tatsächlich schon im "Asus Prime Z390-A [BIOS Update](#) / Versionen Thread verlinkt".

Das Thema UTC taucht nur bei Dualboot auf - bei mir musste ich auch unter Fedora nachprüfen, dass es bei UTC bleibt.